



Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie wyceny szkody wyrządzonej przez bobry, polegającej na uszkodzeniu budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 18/16, obręb Kaplityny, gmina Barczewo, usytuowanego nad Kanałem Elżbiety w miejscowości Kaplityny, gmina Barczewo, w wyniku podsiąkania wody związanego z jej piętrzeniem przez tamy zbudowane przez bobry.

Lokalizację budynku wraz z dokumentacją fotograficzną zawiera załącznik.

Ekspertyza składać się będzie z:

- a) oceny, czy powstała szkoda spowodowana jest działalnością bobrów;
- b) wyceny powstałej szkody, obejmującej rzeczywiste straty (bez utraconych korzyści) dokonanej na podstawie oględzin obiektu i kosztorysu prac niezbędnych do dokonania naprawy budynku;
- c) wyceny kosztów przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych w budynku związanych podtopieniem terenu.

Termin wykonania ekspertyz **do 13 grudnia 2019 r.**

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Olsztynie

Agata Moździerz



EMAS

Zweryfikowany system
zarządzania
środowiskowego
PL 2 28 02 74



Lokalizacja budynku gospodarczego, którego dotyczy ekspertyza



Lokalizacja
budynku
gospodarczego

Lokalizacja budynku gospodarczego



Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis działa lepiej. [Dowiedz się więcej!](#)

Lokalizacja
budynku
gospodarczego

Dokumentacja fotograficzna budynku gospodarczego



